
Звіт про результати облаштування головного входу в будівлю (захід 8.6)

На виконання заходу 6 завдання 8 Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в адміністративній будівлі Мінрозвитку, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 14, облаштовано головний вхід.

До головного входу будівлі веде 4 шляхи руху:


1. Перший вхід безбар'єрний – пандус з боку парковки. Ухил пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, не вистачає поручнів з обох боків.




2. Другий вхід безбар'єрний – під'їзд з боку парковки. Заїзд з боку парковки дозволяє людям з інвалідністю під'їхати одразу до безбар'єрної вхідної групи.

3. Третій вхід частково безбар'єрний – ненормативний пандус. Пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, але мають перешкоди (клумби). Ширина входу на прилеглу територію становить не менше ніж 0,9 м у просвіті. Ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 м. Покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не рівне (має вибоїни). У темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху. Ухил пандуса становить 15%, а також відсутні поручні з обох боків. Покажчик веде до бар'єрного входу.










4. Четвертий вхід часткового безбар'єрний, так як сходи є бар'єром для осіб на кріслі колісному.

Разом з тим, усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування

горизонтальної площини ребра – не менше ніж 0,1 м, вертикальної – не менше ніж 0,05 м).





На фасаді будівлі облаштована зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2 м - 1,5 м, праворуч від дверей, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

На головному вході в будівлю відсутні сходи, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення". Простір перед входом частково захищений від атмосферних опадів.





Двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".




Облаштовано візуальний контраст дверей: нанесено контрастне кольорове маркування на висоті 1 м - 1,5 м, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".


5



Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 м у просвіті, а також відсутні пороги, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".



Глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 м, ширина – не менше ніж 2,2 м, згідно норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".



На першому поверсі облаштований універсальний санвузол. Вхід облаштований тактильним інформаційним покажчиком. У санвузлі обладнані: пісуар, унітаз, паручні поруч з унітазом та раковиною, дзеркало, тримач паперу, сміттєве відро, а також кнопка виклику допомоги. Усе встановлено згідно діючого ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"


WC

